

ANTECEDENTES

CLIENTE	:SUPERMECADOS PERUANOS S.A.	OBRA	: ACHO	CONTRATO	ORIGINAL	VIGENTE	REPORTE N°:	66
GERENCIA	:INGENIERÍA Y PROYECTOS			INICIO	2021-05-29	2021-05-29		
SUPERVISOR	: SUPERVISOR PRINCIPAL			PLAZO	12 DIAS	12 DIAS		
TECNICO	: CONTRATISTA PRINCIPAL	UBICACIÓN	:AV. BRASIL 1599, JESÚS MARÍA 15072	TERMINO	2021-06-10	2021-06-10	FECHA: 2021-05-29 13:55:11	
ELABORADO POR	:ING. EDSON RAMIREZ ROJAS			N PRESUPUESTO	66		N DE HOJAS:	

COMENTARIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS	UM	METRADO
APLICACIÓN DE MANTO EN LAS UNIONES DE LAS BANDEJAS DE CORRIENDO EN LA AZOTEA	ml	4
APLICACIÓN DE BREA LIQUIDA EN TECHO DE SALA DE VENTA	M2	35
APLICACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO EN TECHO DE SALA DE VENTA	M2	35
APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICO EN TECHO DE SALA DE VENTA	M2	35
FALSO PISO EN TECHO DE SALA DE VENTA	M2	7
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	GLB	1

ANTECEDENTES FOTOGRAFICOS

ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO	ANTES	FACHADA	PINTADO FACHADA	ESTADO
			OBSERVADO				OBSERVADO
							
ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO	ANTES	FACHADA	PINTADO FACHADA	ESTADO
			OBSERVADO				OBSERVADO
							
DESPUES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO	DESPUES	FACHADA	PINTADO FACHADA	ESTADO
			OBSERVADO				OBSERVADO
							
DESPUES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO	DESPUES	FACHADA	PINTADO FACHADA	ESTADO
			OBSERVADO				OBSERVADO



SE LE EXTIENDE DICHO REPORTE PARA LOS FINES DEL CASO.
ATENTAMENTE.